


ETUDE DETAIL 2


le CV de pignon n'est pas représenté et
son étude n'est pas demandée

vue en élévation



D-D

Vue normale au ramasse pannes



E-E

